

## Protocolo de Biossegurança do LHMI:

- O usuário deve estar ciente das normas do usuário disponíveis no site do LHMI (<https://lhmi.ufes.br/>).
- O usuário deve comparecer no LHMI (**SOZINHO**) utilizando máscara, jaleco, calça comprida e sapato fechado.
- Na entrada do laboratório o técnico deve recebê-lo com os materiais de segurança adicionais.
- O técnico devidamente equipado com os EPIs necessários (máscara, face shield, touca e pro-pé), deve pulverizar álcool 70 nas mãos e sola do sapato do usuário.
- O técnico deve entregar o protetor facial (face shield), touca, pro-pé e jaleco descartável para o usuário.
- Depois de equipado com os materiais de segurança, o usuário deve lavar as mãos com água e sabão nas dependências do laboratório para começar o seu trabalho.
- De hora em hora o usuário deve estar ciente que o técnico abrirá as janelas do LHMI para ventilação por 10 minutos.
- Próximo ao usuário deve ficar sempre disponível o álcool 70 para higienização das mãos quando necessário.
- Entre o usuário e o técnico deve haver uma distância mínima de 1 metro e meio.
- Ao final do trabalho o usuário deve higienizar o protetor facial com álcool 70, lavá-lo com água e sabão e deixar sobre a bancada para secagem e reutilização.
- Todo material de proteção descartável utilizado deve ser colocado na lixeira para material infectante que se encontra próximo à entrada do LHMI.
- Após a saída do usuário, o técnico deve abrir as janelas do laboratório para ventilação e higienizar o equipamento utilizado pelo usuário.
- Qualquer dúvida sobre as normas de segurança o usuário deve esclarecer com o técnico.

**Equipe do LHMI**